



ANNEXE

Coupes nécessaires à la présentation des travaux envisagés


Etat initial du passage busé de Mézildec : buse mal positionnée




Croquis des travaux Mézildec



Vue de profil avant travaux





Vue de profil après travaux




Etat initial du passage busé de Kerranou : buse sous dimensionnée et mal positionnée



Croquis des travaux Kerranou



Vue de profil avant travaux



Vue de profil après travaux

