



Cuve extérieure
Etanchéité cloquée



Cuve extérieure
Etanchéité cloquée



Cuve extérieure
Caniveau



Cuve extérieure
Caniveau



Cuve extérieure
Caniveau



Cuve ext - Voile intermédiaire
Manchette de traversée oxydée




Cuve ext - Voile intermédiaire
Manchette de traversée oxydée



Cuve ext - Voile intermédiaire
Etanchéité cloquée



Cuve ext - Voile intermédiaire
Etanchéité cloquée



Cuve ext - Paroi extérieure



Cuve ext - Voile intermédiaire



Cuve ext - échelle d'accès
Bon état



Cuve ext – échelle d'accès
Bon état



Cuve ext – échelle d'accès
Bon état



Cuve ext – paroi extérieure



Cuve ext – manchette de traversée
Corrosion



Cuve ext – manchette de traversée
Corrosion




Cuve ext – paroi extérieure



Cuve ext – paroi extérieure
Cloquage du revêtement



Cuve ext – paroi intermédiaire



Cuve ext - toiture



Cuve ext - toiture



Cuve ext - toiture



Cuve ext - toiture



Passerelle accès cuve ext
Accès dangereux – garde-corps oxydé



Passerelle accès cuve ext
Accès dangereux – garde-corps oxydé




Garde-corps de passerelle - corrosion



Toiture
Verdissement



Toiture
Verdissement




Voile intermédiaire



Echelle d'accès cuve intérieure
Bon état




Cuve int – canalisation remplissage
Bon état



Cuve int – échelle d'accès bon état



Cuve int – échelle et canalisation remplissage
Bon état



Cuve int – échelle et canalisation remplissage
Bon état



Cuve int – échelle et canalisation
Bon état



Cuve int
Canalisation de remplissage – bon état



Cuve int
Canalisation de remplissage – bon état



Cuve int
Canalisation de remplissage – bon état



Cuve int
Puits central



Cuve inter
Manchette distribution et crépine de vidange



Cuve int – canalisation remplissage
Bon état



Cuve int – canalisation de trop-plein
Bon état



Cuve int – canalisations bon état



Cuve int – canalisation remplissage bon état



Echelle d'accès en toiture
Bon état



Echelle d'accès en toiture
Absence de portillon – risque de chute



Trappe du puits d'accès
Bon état



Plateforme accès cuves
Garde-corps sans plinthes anti-chute



Echelle d'accès cuve int
Bon état



Edicule d'accès en toiture
Moustiquaire – bon état



Pavés de verre de l'édicule



Edicule d'accès en toiture
Bon état



Toiture
Verdissement – échelle bon état



Toiture
Verdissement – caniveau en charge



Capôt d'accès en toiture
Ouverture difficile - aération insuffisante



Toiture – garde-coprs h 1.00 m bon état
Verdissement – caniveau en charge



Toiture- garde-corps h 1.00 m bon état
Verdissement – caniveau en charge



Toiture – garde-corps h 1.00 m bon état
Verdissement – caniveau en charge



Toiture – échelle accès bon état
Verdissement



Toiture
Verdississement – caniveau en charge



Toiture
Verdississement – caniveau en charge



Toiture
Verdississement – caniveau en charge



Toiture
Verdississement – édicule bon état



Toiture
Verdississement – édicule bon état



Toiture
caniveau en charge



Toiture
Garde-corps hauteur 1.00 m – caniveau en charge



Parois extérieures
Bon état



Parois extérieures
Bon état



Parois extérieures
Bon état



Édicule d'accès en toiture
Bon état



Echelle du puits central – bon état