




06.01.2015 15:55

Cuve intérieure
Echelle bon état



06.01.2015 15:55

Cuve intérieure
Puits central



06.01.2015 15:56

Cuve intérieure
Echelle bon état



06.01.2015 15:58

Cuve intérieure
Puits central



06.01.2015 15:56

Cuve intérieure
Colonne trop-plein – bon état



06.01.2015 15:57

Cuve intérieure
Manchette de traversée distribution corrodée



06.01.2015 15:57

Cuve intérieure
Manchette de traversée adduction corrodée



06.01.2015 15:57

Cuve intérieure
Crépine de distribution corrodée



06.01.2015 15:57

Cuve intérieure
Manchette de traversée trop-plein corrodée



06.01.2015 15:58

Cuve intérieure – crépine de vidange
Corrosion




06.01.2015 15:58

Cuve intérieure
Manchette de distribution cuve extérieure corrodée



06.01.2015 15:58


Cuve intérieure
Paroi intermédiaire – bon état



Cuve intérieure
Paroi inter – revêtement bon état



Cuve intérieure
Paroi inter– revêtement bon état




Cuve intérieure
Paroi inter – revêtement bon état



Cuve intérieure
Pied de cuve – revêtement dégradé



Cuve intérieure
Pied de cuve – revêtement dégradé



Cuve intérieure
Sous face de toiture



Cuve intérieure
Sous face de toiture



Puits de pompage
Trappe bon état



Tour de dégazage
Absence de garde-corps



Puits de pompage



Puits de pompage
Manchettes de traversée corrodées



Puits de pompage
Manchettes de traversée corrodées



Puits de pompage
Colonnes d'exhaure



Puits de pompage
Colonnes d'exhaure