

**ANNEXE 1 PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG -
GROUPE DE TRAVAIL N° 1 : sécurité, accessibilité, circulation**

	Analyse de l'existant - Contraintes	Propositions d'aménagements
Entrées, sorties d'agglomération	Vitesse excessive de tous types de véhicules : voitures, convois agricoles, camions et deux roues. Visibilité réduite dans certains secteurs, Porsallan, Le Penquer, salle municipale , arrêt de bus ... Non respect du sens interdit (réservé au riverain) Manque de trottoirs ou d'espaces piétons sur l'ensemble du centre bourg	Prévoir des signalisations Marquages au sol Miroir Éloigner les panneaux d'entrée et sorties du bourg vers l'extérieur
Carrefour principal RD 35 / RD 130	Mauvaise visibilité Véhicules garés empêchant une bonne visibilité Priorités pas toujours respectées	Arrêts obligatoires ou céder le passage à repenser Signalétique à revoir Marquages au sol à faire Marquage au sol d'emplacement de stationnement
Place du vieux chêne	Revoir le sens de circulation, permettre une entrée et sortie côté cabine téléphonique, pas de sortie côté route de Sizun.	Signalétique à revoir Envisager un déplacement de l'arrêt de bus soit sur la place du vieux chênes (ce qui suppose un réaménagement complet de cette place), soit au niveau du hangar communal
Ecopoint et terrain de tennis	Traversée de route dangereuse pour les piétons Circulation piétons à revoir et sécurisation des accès Manque de visibilité pour le bus scolaire	Déplacer l'abri bus Prévoir un cheminement sécurisé pour les piétons du bourg jusqu'à cette zone.
Emplacement des toilettes publiques	Difficulté d'accès aux toilettes pour les handicapés	Réaménagement complet des toilettes publiques pour les mettre aux normes (hors programme aménagement bourg)
Mairie	Accessibilité difficile pour les personnes à mobilité réduite, pente trop importante de la rampe d'accès, pas de garde-corps	Repenser l'accès pour les handicapés Mise en place de garde-corps
Salle polyvalente	Côté route, il n'y a aucune visibilité en sortie de salle ; les voitures sont souvent mal garées La sortie de ce côté est dangereuse pour les piétons Certaines voitures se garent en marche avant pour accéder directement à l'entrée principale, rendant la sortie en marche arrière très dangereuse. Manque d'éclairage sur le chemin qui remonte au parking toilettes	Barrières pour empêcher le stationnement des voitures Prévoir de l'éclairage extérieur
Bibliothèque	Manque d'éclairage extérieur côté court Revêtement extérieur trop meuble pour les fauteuils roulants	Eclairage extérieur à prévoir Revoir le revêtement de la petite cours et une barrière pour fermer la cours
Église et cimetière	Garde corps à positionner entre les deux parties du cimetière Accès difficile, en particulier pour les sociétés funéraires, à cause des gravillons et du manque de place	Garde-corps à positionner entre les deux parties du cimetière Revoir le revêtement sur la partie accès à la porte principale
Hangar municipal		Arrêt de bus à positionner + accès sécurisé pour les enfants
Éclairage publique	centre bourg non éclairé lors de manifestations tardives	Revoir la minuterie

**ANNEXE 1 - PROJET D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG -
GROUPE DE TRAVAIL N° 2 : équipements, aménagements extérieurs, réseaux**

SECTEUR	Analyse de l'existant - Contraintes	Propositions d'aménagements
Entrées, sorties d'agglomération	RAS	Prévoir des cheminements pour les piétons sur l'ensemble du bourg. Prévoir des aménagements paysagers, route d'Irvillac. Mise en valeur du panneau d'entrée. Route du Tréhou ? Route d'Hanvec aménagement possible à l'entrée du chemin communal. Route de Sizun ?
Terrains communaux et voirie communale	Pas d'aménagements réseaux fibre optique au bourg et dans les hameaux. Gros problème d'écoulement des eaux pluviales. Affaissement de chaussées par endroit.	Réseau d'écoulement des eaux à prévoir, en particulier au bourg. En profiter pour poser les fourreaux de fibre optique y compris sur les aménagements des nouveaux terrains.
Sentier de randonnée Poul ar ménez	Présence d'eau récurrente pendant les ¼ de l'année.	Remise à niveau du sentier, avec empiérement pour faciliter l'accès des usagers.
Étang de Poul ar ménez	Inexistant à ce jour, l'étang qui existait autrefois a été comblé il y a une trentaine d'années. Contrainte également au niveau de l'entretien, herbe à faucher.	Remettre en eau, aménager et sécuriser les abords. Créer un espace récréatifs à destination des usagers.
Carrefour principal	Dangereux du fait du manque de visibilité	Mise en place d'un giratoire ? Repenser la sécurité et les priorités d'accès.
Place du vieux chêne	En mauvais état en particulier au niveau du revêtement. La place est marquée par des espaces aménagés, les plants sont anciens. Jardinières présentes aux alentours, des nouveaux plants ont été disposés.	Redéfinir les espaces existants. Rafraîchir les parterres.
Ecopoint et terrain de tennis	Terrain de tennis en bon état sauf la porte d'accès. Le terrain sert aussi de terrain de jeux pour les familles (vélo, trottinettes ...) Affaissement du terrain dû aux cars et au poids lourds. Actuellement, l'emplacement sert comme terrain de pétanque et d'arrêt pour le bus scolaire. Emplacement des anciens aménagements (plastiques, papiers et cartons) : la plate forme est toujours présente. Les bacs aux verres sont toujours en place. Entretien au niveau du rocher et des talus bordant le terrain de tennis. Haie de lauriers en bordure de route difficile à entretenir, mais utile pour délimiter l'espace.. Beaucoup de place à disposition.	Créer un boulodrome et une aire de jeu : un espace intergénérationnel. Renforcement de la chaussée au niveau de l'ancienne décharge. Déplacement de l'abri-bus vers le centre bourg. Aménagement paysager des abords.
Secteur des toilettes publiques	Toilettes publiques en mauvais état. Aucun aménagement au niveau des toilettes. Talus Est avec des plants à croissance lente.	Remise à niveau des toilettes publiques. Disposer des jardinières autour des toilettes ?
Mairie	Mauvaise connexion à internet, éclairage extérieur insuffisant. Petit jardin attenant, sert également au locataire. Grande jardinière non entretenue.	Connexion à la fibre optique. Aménagement du parterre côté nord (minéral). Améliorer l'accueil de la Mairie côté gauche de l'entrée
Salle polyvalente	Éclairage extérieur insuffisant, surtout côté sud (entrée principale). Pas de place de parking côté route, pourtant les voitures se garent là. Pas de connexion internet ni antenne tv. Pas de vidéo projecteur fixe et pas d'écran. Deux jardinières dans le chemin d'accès. Plants en bordure de route, sécurité ?	Création d'un éclairage extérieur côté sud. Suppression du parking côté route en créant par exemple des garde-corps. Équipement intérieur à compléter. Aménagement de la cour intérieure ?
Bibliothèque	Pas de gouttière côté cours. Équipement de la petite cours à faire.	Aménagement de la petite place. Fermeture de celle-ci par une barrière pour la sécurité des enfants. Fleurissement au niveau de l'entrée côté nord.
Église et cimetière	Manque d'accessibilité aux personnes âgées et handicapées. Jardinières fleuries sur les murs. Parterres autour des murs du cimetière, entretien annuel.	Destruction du mur entre l'ancien et le nouveau cimetière. Mise en place d'un garde-corps. Rendre accessible le cimetière et l'entrée à l'église aux personnes à mobilité réduite. Aménagement de la séparation des deux parties du cimetière. Amélioration des parterres existants.
Éclairage publique	Inexistant dans les hameaux + amélioration à prévoir dans le bourg (chemin des écoliers, Gouletquer ...)	Remise à niveau et entamer une étude sur l'éclairage solaire sur les hameaux.
Hangar municipal	Parterre aménagé côté gauche en rentrant.	Amélioration des parterres existants.
Lotissement communal	Jardin planté d'arbres. Parterres aménagés	Revoir la configuration du jardin arboré. Amélioration des parterres existants.
Gouletquer	Talus fleuri en bas du chemin à gauche.	Amélioration des parterres existants. Mise en valeur du point d'eau.