



Photo 1 : état existant du mur côté venelle (vue ouest)



Photo 2 : état existant du mur de face (vue sud)

toilettes publiques



Photo 3 : état existant du mur (vue sud-est)



Photo 4 : vu du côté cimetière (vue nord)



Photo 5 : vue du côté cimetière (partie à démolir reconstruire)



Photo 6 : au dessus du mur existant



Photo 7

